

## 附件 1:

## 相关企业存在问题清单

| 序号 | 省份  | 企业名称             | 存在问题  |
|----|-----|------------------|---|
| 1  | 河北  | 唐山市蓝欣玻璃有限公司      | 3#线使用燃料为天然气，中控室记录显示使用燃料中掺杂石油焦，无脱硫措施及二氧化硫在线监测设备。 |
| 2  | 山西  | 襄汾县鸿达集团水泥有限公司    | 未建脱硝设施；原料露天堆放、原料入口未封闭、袋装区域抑尘不到位。                |
| 3  |     | 山西中兴水泥有限责任公司     | 未按照环评报告要求安装窑头烟气在线监测装置。                          |
| 4  |     | 山西桃园东义水泥有限公司     | 未按照环评报告要求安装窑头烟气在线监测装置。                          |
| 5  | 内蒙古 | 包头市瑞川水泥有限责任公司    | 未按要求安装污染防治设施。                                   |
| 6  | 辽宁  | 本溪铁刹山水泥厂         | 企业新建熟料生产线未将环保设施作为主体工程同步建设。                      |
| 7  |     | 朝阳兰陵水泥有限公司       | 企业新建熟料生产线未将环保设施作为主体工程同步建设。                      |
| 8  | 黑龙江 | 黑龙江佳星玻璃有限公司      | 未安装脱硝及氮氧化物在线监测设施。                               |
| 9  | 广东  | 云浮市中材亨达水泥郁南分公司   | 未安装脱硫设施，调阅在线监测历史数据显示二氧化硫浓度不稳定，存在超标现象。           |
| 10 |     | 肇庆四会市林树红装饰材料有限公司 | 未安装脱硝设施和在线监测设备。                                 |
| 11 | 广西  | 贵港市云鹏特种水泥有限公司    | 未安装脱硝设施，不能确保氮氧化物稳定达标排放。                         |
| 12 |     | 广西云燕特种水泥建材有限公司   | 未安装脱硝设施，不能确保氮氧化物稳定达标排放。                         |
| 13 |     | 南宁浮法玻璃有限公司       | 未配套建设脱硝设施。                                      |
| 14 | 四川  | 泸州永恒玻璃有限公司       | 未安装脱硝设施及在线监控系统，生产废水直排。                          |
| 15 |     | 泸州市海纳环保科技有限公司    | 未安装脱硝设施及在线监控系统。                                 |
| 16 | 贵州  | 贵州织金西南水泥有限公司     | 历史数据显示部分时段烟气氮氧化物存在超标排放现象，脱硫设施在线监控数据异常。          |

|    |    |               |   |
|----|----|---------------|---|
| 17 |    | 贵州黔西西南水泥有限公司  | 历史数据显示部分时段烟气氮氧化物存在超标排放现象，脱硫设施在线监控数据异常。                    |
| 18 |    | 大方永贵建材有限责任公司  | 历史数据显示部分时段烟气氮氧化物存在超标排放现象。                                 |
| 19 | 西藏 | 华新水泥（西藏）有限公司  | 历史数据显示部分时段烟气氮氧化物超标排放，环保设施运行管理台账不健全。                       |
| 20 | 陕西 | 铜川药王山特种水泥公司   | 环保手续不齐全，污染物排放超标；伪造生产许可证。                                  |
| 21 | 甘肃 | 甘肃永登兰铁有限公司    | 无环评审批手续；环保管理混乱；原料堆场、破碎车间等均无环保相关设备。                        |
| 22 | 青海 | 青海光科光伏玻璃公司    | 未安装脱硝设施，氮氧化物排放严重超标。                                       |
| 23 |    | 青海耀华玻璃厂       | 在线监测的粉尘超标排放。  |
| 24 | 宁夏 | 中卫市蒙兴玻璃制品有限公司 | 未建设脱硝设施，脱硫及除尘设施运行不正常；使用格法生产平板玻璃。                          |
| 25 |    | 宁夏坤水水泥有限公司    | 未配套建设脱硝污染防治设施，2016年9月至11月间氮氧化物超标排放。                       |
| 26 |    | 宁夏金晶科技有限公司    | 新建的玻璃生产线在未配套建设除尘、脱硝等污染防治设施情况下，于2017年2月擅自投入生产，烟气直排，性质极其恶劣。 |
| 27 | 新疆 | 乌苏市宏光玻璃有限公司   | 燃料为煤制气，烟气无脱硫脱硝处理设施。                                       |
| 28 | 兵团 | 新疆信源浮法玻璃有限公司  | 未安装脱硫脱硝污染治理设施，氮氧化物超标排放，且拒不执行环保部门停产整治要求，违法生产。              |